



2016 das Dach wird erneuert





Es mußten bei der Sanierung des Dachstuhles viele Balken ausgewechselt werden





Nach der Sanierung sieht es sehr ordentlich aus – wie ein großer Ballsaal







Vor Weihnachten 2017:  
Der Abbruch im Gebäude  
hat begonnen



Es entstehen neue Gänge und Räume





Der Blick in die andere Richtung





Der Wiederaufbau hat begonnen in 2018





Die Fenster werden ausgewechselt.







Im DG entsteht Wohnraum





Zimmer werden erkennbar





Im 1.OG entsteht Wohnraum





Im EG entsteht der Thekenbereich der Wärmestube







Der Flurbereich der  
Wärmestube



## Der zukünftige Eingangsbereich der Wärmestube





## Die komplizierte Haustechnik





Kabelsalat ??

